

TATA STEEL



Jak dbać o Twój nowy dach?


Colorcoat HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma®



Gwarancja dla budynków mieszkalnych

Dla klientów indywidualnych Tata Steel poprzez swoją sieć dystrybucyjną zapewnia gwarancję dzięki której twój dach będzie na długi czas zabezpieczony przed czynnikami zewnętrznymi. Na okres trwania gwarancji wpływ ma położenie geograficzne, otoczenie budynku, zastosowanie i kolor. Podczas zakupu należy zażądać kopii gwarancji. Gdyby doszło do reklamacji, firma Tata Steel będzie wymagać udokumentowanej historii dostawy materiału.

Colorcoat HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma® gwarancja na budynki mieszkalne



Wprowadzenie

Tata Steel posiada ponad 40 lat doświadczenia w produkcji stalowych blach powlekanych przeznaczonych na pokrycia ścian i dachów. Odpowiednia konserwacja i wysoka jakość produktu zapewni właścicielowi wytrzymałość, trwałość i piękny wygląd. Poniżej określono główne kwestie ważne w procesie konserwacji.

Nagromadzenie brudu i śmieci

Nagromadzenia brudu i śmieci występują wszędzie. W szczególności pojawiają się na powierzchniach nieregularnych takich jak np. narożniki, wgłębienia czy rynny. W niektórych warunkach, np. gdy budynek znajduje się w pobliżu ruchliwych dróg, brud nawarstwia się znacznie szybciej. Opady deszczu tylko w pewnym stopniu oczyszczają powierzchnie. Jednak deszcz ze względu na konstrukcję budynku nie zawsze będzie w stanie dotrzeć do wszystkich elementów.





Oczyszczanie

Oczyszczanie powinno być przeprowadzane wtedy, kiedy brud i śmieci są widoczne. Brud nie tylko wpływa na pogorszenie wyglądu ale może spowodować uszkodzenie pokrycia. Poza tym na przestrzeni lat nagromadzone zanieczyszczenia, zatrzymane wody i substancje chemiczne mogą prowadzić do korozji metalu. W celu uniknięcia takich sytuacji śmieci powinny być zmiatane miękką szczotką i usuwane. Należy unikać używania twardych narzędzi.

Wszystkie zabrudzone powierzchnie powinny zostać następnie spłukane przy użyciu czystej wody. Nie wolno używać wody słonej oraz

strumieni o wysokim ciśnieniu. Jeśli istnieje taka konieczność, można skorzystać z zalecanych detergentów, które należy spłukać czystą wodą. Problem mogą stanowić również ptasie odchody. Mogą one pojawić się na powierzchniach dachowych i znacząco utrudnić spływ wody. Budynek na których gnieźdzą się ptaki powinny być regularnie oczyszczane.

Grzyb

Grzyb może pojawić się praktycznie na każdej powierzchni jeżeli sprzyja mu środowisko. Blachy Colorcoat HPS200 Ultra® oraz Colorcoat Prisma® są zaprojektowane tak, aby zapobiegać jego powstawaniu, w niektórych ekstremalnych przypadkach może on jednak nadal stanowić problem. Grzyb pojawia w określonych warunkach, takich jak obecność zarodników, wysoka wilgotność oraz pożywka dla grzyba pojawiającego się w różnych zanieczyszczeniach.

Podobnie jak w wypadku zabrudzeń, grzyb może spowodować zmiany wyglądu oraz uszkodzenia pokrycia a w rezultacie korozję blachy. Mycie powierzchni pozwala usunąć grzybnię. Uszkodzenia mechaniczne mogą mieć różne przyczyny, na przykład uderzenie lub otarcie. Jeżeli uszkodzenie jest niewielkie, jak np. zarysowanie płytsze niż głębokość faktury powłoki, naprawa nie jest konieczna. Jeżeli uszkodzenie jest poważniejsze, jak np. naruszenie powłoki farby, sugeruje się przeprowadzenie naprawy. Jeżeli powłoka farby została naruszona, powierzchnia metalowa jest narażona na korozję. Naprawa obejmuje usunięcie złuszczonej lub odpadającej farby, oczyszczenie i po wysuszeniu, pokrycie naruszonej powierzchni przy użyciu zalecanych farb wykończeniowych. Jeżeli powłoka została naruszona odsłaniając powierzchnię stalową, można użyć szybko schnącej farby wysokocynkowej aby uzupełnić część ochronną powierzchni.



Należy się upewnić, że zastosowana farba nie wychodzi poza uszkodzenie. Aby tego uniknąć należy zastosować pędzle do malarstwa artystycznego. Jeżeli uszkodzenie jest większe należy wymienić panel, co w przypadku obudowy stalowej jest bardzo łatwe.



Colorcoat®
life | building

Naturalne zużycie się powłoki

W wypadku naturalnego zużycia się powłoki, należy ocenić poziom zniszczenia. Konieczne może okazać się ponowne malowanie lub wymiana pokrycia. PRD (Period to Re-paint Decision) jest to okres od momentu instalacji pokrycia dachowego do podjęcia decyzji o ponownym malowaniu elementów blaszanych. Ponowne malowanie wymaga należytej staranności.

Nie wystarczy pomalować powierzchni pokrycia jakąkolwiek markową farbą. Należy użyć farby odpowiedniej dla danej powłoki blachy. Aby uniknąć błędu, najlepiej jest skorzystać z usług rekomendowanego wykonawcy.

Tata Steel może wskazać najodpowiedniejsze farby do ponownego malowania.

Wadliwe łączniki

Łączniki, które są skorodowane bądź uszkodzone powinny być usunięte i wymienione. Ich korozja może spowodować niezauważalne zacieki które potencjalnie mogą doprowadzić do korozji pokrycia. Jeżeli zastosowano zaślepki, powinny być one umieszczone na wymienionych łącznikach. Łączniki wykonane z nieodpowiedniego materiału lub o nieodpowiednim kształcie powinny zostać wymienione.

W wypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą lub za pośrednictwem strony internetowej www.colorcoat-online.com



www.colorcoat-online.com

Znaki handlowe firmy Tata Steel UK Limited

Colorcoat, Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra i Colorcoat Prisma są znakami handlowymi firmy Tata Steel UK Limited.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były precyzyjne. Niemniej jednak Tata Steel Europe Limited ani jej spółki zależne (włączając Tata Steel UK Limited) nie biorą odpowiedzialności za błędy ani za informacje, które mogą zostać uznane za wprowadzające w błąd. Opisy lub sugestie dotyczące stosowania wymienionych produktów lub metod pracy są podane tylko w celach informacyjnych, a Tata Steel Europe Limited ani jej spółki zależne nie biorą za nie odpowiedzialności.

Przed zastosowaniem produktów lub usług dostarczonych lub wytworzonych przez Tata Steel Europe Limited i jej spółki zależne nabywca powinien zweryfikować możliwość ich zastosowania.

Dane kontaktowe działu sprzedaży

Tata Steel

Ul. Piastowska 7

40-005 Katowice

Polska

T: +48 (0) 32 608 35 13

F: +48 (0) 32 608 35 02

Infolinia Colorcoat Connection®

T: +48 (0) 58 627 46 52

E: colorcoat.connectionpl@tatasteel.com

Copyright 2012 Tata Steel UK Limited, Registered Office: 30 Millbank London SW1P 4WY, Registered in England No. 2280000

Language Polish 0612